


## پیوست فنی آزمایشگاه مدار الکتریکی

### پیوست ۱ نحوه پیاده سازی مدارها

برای توصیف مدارهای الکتریکی معمولاً از نمادهای عناصر استفاده می‌شود و نحوه ارتباط آنها توسط خطوط و نقاط، طبق استانداردهایی نمایش داده می‌شود. در یکی از استانداردهای متداول (که در این آزمایشگاه نیز از آن استفاده می‌شود)، دو خط متقاطع یعنی عدم اتصال الکتریکی بین دو مسیر. در صورتی که بین این دو باید ارتباط الکتریکی برقرار باشد، توسط یک نقطه این امر بیان می‌شود (شکل پ-۱-۱). در هر مدار باید یک گره به عنوان زمین در نظر گرفته شود، که دارای پتانسیل صفر ولت است (ولتاژ مرجع).



شکل پ-۱-۱: الف و ب و ج: نمایش اتصال مداری، د: عدم اتصال، ه و و: زمین

### پ-۱-۱ نصب عناصر

برای وصل کردن عناصر به یکدیگر، بعضی از افراد پایه‌های آنها را به هم می‌تابانند یا آنها را بدون واسطه به یکدیگر لحیم میکنند (شکل پ-۱-۲). از این روش‌ها باید جداً اجتناب کرد. در صورتیکه مدار ساده باشد - برای مثال اندازه‌گیری مقدار یک مقاومت یا ولتاژ دو سر آن - میتوان از گیره‌های سوسماری (شکل پ-۱-۳) استفاده کرد. در عمل برای مدارهای ساده‌ی موقتی


آزمایشی، مناسب‌ترین روش استفاده از برد<sup>۱</sup> تفلن<sup>۲</sup> (شکل پ-۱-۴) است. در این آزمایشگاه نیز برای بستن مدارهای آزمایشی ساده از این وسیله استفاده می‌شود. برای مثال در مدار پ-۱-۵ ولتاژ R2 و جریان R1 باید اندازه‌گیری شوند، لذا جهت اندازه‌گیری باید به صورت شکل پ-۱-۶ بسته شود. مدار نصب شده در شکل پ-۱-۷ نمایش داده شده است. شکل پ-۱-۸ پیاده‌سازی یک مدار مفصل-تر را بر روی برد نمایش می‌دهد.



شکل پ-۱-۴ برد برد


---

Bread Board<sup>1</sup>  
Teflon<sup>2</sup>




شکل پ-۱-۶ نحوه پیاده سازی مدار

شکل پ-۱-۵



شکل پ-۱-۷ نحوه نصب مدار بر روی برد



شکل پ-۱-۸ نحوه استفاده از برد برد در پیاده سازی مدارهای ساده

## پ-۱-۲ فرم‌های عناصر

برای کاربردهای گوناگون، از عناصر با ابعاد و جنس‌های مختلف استفاده می‌شود. برای مثال در شکل پ-۱-۹ تعدادی مقاومت مشخص شده‌اند. مقاومت سمت راست بدون پایه بوده، مستقیماً بر روی سطح مدار چاپی<sup>۱</sup> لحیم می‌شود. این نوع المان‌ها اصطلاحاً "SMD"<sup>۲</sup> نامیده می‌شوند. این مقاومت و مقاومت بعدی به مقاومت‌های قشر فلز<sup>۳</sup> مشهورند؛ زیرا نحوه ساختمان آنها بدین صورت است که بر روی جسمی از سرامیک یک لایه نازک از فلز یا آلیاژهای فلزات را می‌نشانند. ضخامت قشر و جنس

مواد، مقدار مقاومت را

تعیین می‌نماید. گاهی


اوقات نیز، جهت افزایش

مقدار مقاومت، شیارهایی

در آن ایجاد میکنند.

سه تا مقاومت میانی

را مقاومت‌های قشر



شکل پ-۱-۹ چند نوع مقاومت متداول

زغال<sup>۴</sup> گویند. ساختار این مقاومت‌ها مانند مقاومت‌های قشر فلز است که بجای فلز از کربن استفاده می‌شود. سه تا مقاومت سمت چپ مقاومت‌های سیمی<sup>۵</sup> هستند. در این مقاومت‌ها، بر روی استوانه‌ای از سرامیک، سیم از جنس آلیاژهای مختلف پیچیده شده است. توان قابل تحمل مقاومت‌های شکل پ-۱-۲۳ از راست به چپ بین ۰,۱ تا ۱۰ وات است. در این آزمایشگاه عمدتاً از مقاومت‌های قشر زغال با توان ۰,۵ وات استفاده می‌شود.

<sup>1</sup> PCB: Printed Circuit Board

<sup>2</sup> SMD: Surface Mounted Device


<sup>3</sup> Metal Film Resistor

<sup>4</sup> Carbon Film Resistor

<sup>5</sup> Wirewound Resistor

شکل پ-۱-۱۰ تعدادی خازن را نمایش می‌دهد. در این شکل، چهار خازن سمت راست بالا خازن‌های ورقه‌ای پلاستیکی نامیده می‌شوند. زیرا جهت ساختن آنها از ورقه‌های نازک از مواد پلاستیکی گوناگون نظیر پلی‌کربنات<sup>۱</sup>، پلی‌استر<sup>۲</sup>، پلی‌پروپیلن<sup>۳</sup> یا پلی‌استیرن<sup>۴</sup> که یک لایه فلز (معمولاً نقره، آلومینیم یا قلع) روی آنها نشانیده شده است، استفاده می‌شود. دو لایه از این ورقه‌ها را روی هم قرار داده، به صورت استوانه یا مکعب می‌پیچانند و سپس در محفظه‌ای مناسب قرار می‌دهند.

دو خازن سمت چپ بالا، خازن‌های سرامیکی<sup>۵</sup> هستند. عایق این خازن‌ها از سرامیکهای مختلف ساخته می‌شود و روی این عایق غشایی از فلز نشانده می‌شود. خازن سمت چپی به خازن عدسی یا



صفحه‌ای<sup>۶</sup> مشهور است. هرگاه چند لایه را روی هم قرار داده آنها را با هم موازی کنند، خازن‌های مالتی لیر<sup>۷</sup> بدست می‌آید. خازن دوم از سمت چپ بالا و خازن اول سمت راست پایین (SMD) از این نوع می‌باشند.

شکل پ-۱-۱۰ تشکل ظاهری چند نوع خازن متداول

چهار عدد خازن دیگر به خازن‌های

شیمیایی یا الکترولیتی<sup>۸</sup> معروف هستند. در ساختمان داخلی این خازن‌ها، یک الکتروود، ورقه فلز، اکسید آن فلز بعنوان عایق (دی‌الکتریک<sup>۹</sup>) و یک ماده الکترو لیز به عنوان الکتروود دوم به کار میرود. خازن

- 
- 1 Polycarbonate
  - 2 Polyester
  - 3 Polypropylene
  - 4 Polystyrene
  - 5 Ceramic Capacitors
  - 6 Disc, Plate
  - 7 چند لایه، Multilayer
  - 8 Electrolytic
  - 9 Dielectric

دوم (SMD) و سوم از سمت راست خازن‌های تانتال<sup>۱</sup> (فلز تانتال) و دو خازن سمت چپ از نوع خازن‌های آلومینیوم<sup>۲</sup> هستند. برای خازن‌ها علاوه بر ظرفیت، ولتاژ قابل تحمل آنها مهم است.

سلف‌ها - برخلاف مقاومت‌ها و خازن‌ها - کمتر بصورت آماده در بازار موجود هستند. در بیشتر موارد هسته‌های گوناگون برای کاربردهای مختلف وجود دارد. کاربر نوع سیم را انتخاب کرده به تعداد لازم دور، به دور هسته می‌پیچد.

در شکل پ-۱-۱۱ سه مدل هسته در بالا و سه سیم پیچ در پایین نشان داده شده است. هسته‌ها معمولاً از ورقه‌های نازک (به ضخامت تا نیم میلی‌متر) آهن، که دارای مقدار کمی سیلیسیوم است و



شکل پ-۱-۱۱ تشکل ظاهری چند نوع سلف متداول

توسط لایه نازکی از عایق (معمولاً کاغذ) از هم جدا شده اند، تشکیل می‌شود. این هسته‌ها در فرم‌ها و ابعاد گوناگون، برای کاربردهای مختلف وجود دارد.

برای بعضی از کاربرد ها نیز از پودر بهم فشرده آهن<sup>۳</sup> یا از فریتها<sup>۴</sup> (مخلوطی از اکسید

آهن و چسب‌های آلی و مواد دیگر پودر شده که تحت فشار و حرارت به هم چسبیده و به فرم‌های مختلف در می‌آیند) استفاده می‌شود.

Tantalum<sup>1</sup>  
Aluminum<sup>2</sup>  
Iron Powder<sup>3</sup>  
Ferrite<sup>4</sup>

### پ-۱-۳ مشخصات عناصر

مشخصات عناصر معمولاً بکمک جداول و نمودارهایی در کتاب‌ها<sup>۱</sup> و برگه‌های<sup>۲</sup> اطلاعات در اختیار کاربر قرار میگیرند. جهت طراحی اصولی، و ساخت سیستم‌ها به صورت حرفه‌ای، حتماً باید به این مدارک مراجعه نمود. برای کارهای ساده‌تر و انجام آزمایش‌هایی در حد این آزمایشگاه، معمولاً داشتن اطلاعات کلیدی اولیه، کفایت میکند.

برای استفاده از مقاومت‌ها، معمولاً دانستن سه پارامتر اصلی کافی است، که به ترتیب اهمیت عبارتند از: مقدار (ظرفیت) مقاومت، توان قابل تحمل، و تolerانس آن. جهت محدود کردن تنوع مقدار، از استانداردهایی استفاده میکنند. برای مثال اگر در مداری مقدار مقاومت مطلوب  $R_N = 123.456k\Omega$  بدست آمد؛ چنین مقاومتی در بازار وجود ندارد، تا مورد استفاده قرار گیرد. زیرا اولاً اگر کارخانه سازنده بخواهد هر مقدار مقاومت را تولید کند، باید تعداد بینهایت مقاومت با مقادیر مختلف تولید نماید، که غیر ممکن است. ثانیاً بعلت وجود خطا در ساخت مقاومت، تولید چنین مقادیری بی معنی خواهد بود. مثلاً اگر تolerانس مقاومت را  $Tol. = \pm 10\%$  نظر بگیریم، مقدار واقعی آن  $R_A = 111.1104 \dots 135.8016k\Omega$  خواهد بود. به همین دلیل؛ با توجه به تolerانس مقاومت، تعداد معدودی مقاومت استاندارد ساخته میشود. مثلاً اگر مقاومت  $R_N = 120k\Omega$  را به عنوان مقاومت استاندارد در نظر بگیریم، مقدار واقعی آن  $R_A = 108 \dots 132k\Omega$  بوده با مقاومت محاسبه شده قرابت خوبی خواهد داشت.

---

Data Book<sup>1</sup>  
Data Sheet<sup>2</sup>

یکی از استانداردهای بین المللی، که بیشترین گستردگی در جهان را دارد، و در ایران هم مورد استفاده قرار می‌گیرد، استاندارد "E<sup>1</sup>n" است. در این استاندارد هر دهه ای شامل n مقدار است. تقسیم هر دهه به n مقدار بصورت واسطه هندسی از رابطه زیر انجام میشود.

$$x_{i+1} = x_i \sqrt[n]{10}$$

در این رابطه n شماره استاندارد (E3, E6, E12, ..., E192)،  $x_i$  مقدار اولیه و  $x_{i+1}$  مقدار بعدی می‌باشد. برای مثال اگر مقاومت‌های از  $R_i = 0.01\Omega$  را بخواهیم در سری E3 بدست آوریم، از رابطه فوق داریم:

$$n = 3 \Rightarrow \sqrt[3]{10} = 2.154434 \dots \approx 2.2$$

بنابراین مقاومت‌های موجود در این سری عبارتند از:

10mΩ, 22mΩ, 47mΩ, 100mΩ, 220mΩ, 470mΩ, 1Ω, 2.2Ω, 4.7Ω,  
 10Ω, 22Ω, 47Ω, 100Ω, 220Ω, 470Ω, 1kΩ, 2.2kΩ, 4.7kΩ,  
 10kΩ, 22kΩ, 47kΩ, 100kΩ, 220kΩ, 470kΩ, 1MΩ, 2.2MΩ, 4.7MΩ, 10MΩ

تلرانس المان‌ها در این استاندارد از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$Tol. \approx \pm \frac{1}{n}$$

پتانسیومترها (مقاومت‌های قابل تنظیم) معمولاً دارای مقادیر سری E3، یعنی ضرایب:

(4.7), 5 (2.2), 2, 1 هستند. برای خازن‌های الکترولیتی با ظرفیت بالا نیز معمولاً به علت زیاد بودن

تلرانسشان، از این سری استفاده می‌شود: (5), 4.7 (5), 2.2 (1),

---

<sup>1</sup> E حرف اول Europe و  $i = 0, 1, 2, \dots, 6$ ,  $n = 3 \times 2^i$  است.



مقاومت‌ها و اکثر خازن‌های متداول دارای تolerانس ۱۰٪ بوده، مقادیر سری E12 را برای آنها در نظر

می‌گیرند:

1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2

مقادیر استاندارد سری E6 تا E192 در جدول پ-۱-۱ آورده شده است.

برای نمایش مشخصات المان‌ها، در صورتیکه ابعاد آنها بزرگ باشد، مقادیر روی آنها نوشته میشود.

برای مثال مقاومت سمت چپی در شکل پ-۱-۹ که  $1k\Omega/10W$  است؛ یا خازن سمت چپ پایینی در

شکل پ-۱-۱۰ که  $330\mu F/63V$  است. برای هسته‌ها از کدهایی استفاده می‌شود که بکمک آنها و با

مراجعه به کاتالوگ مربوطه می‌توان مشخصات آن را بدست آورد.

در صورتی که جثه المان کوچک باشد، گاهی اوقات ظرفیت آنها را توسط ارقام یا ارقام و حروف

روی آنها می‌نویسند. گاهی وقت‌ها نیز مقادیر را توسط نقاط یا نوارهای رنگی مشخص می‌کنند.

جدول پ-۱-۲ مفهوم رنگ‌ها را بیان میکند. مقادیر مقاومت‌ها برحسب اهم، خازن‌ها برحسب پیکو

فاراد و سلف‌ها برحسب نانو هانری مشخص می‌شوند.

### چند مثال:

مقاومت ۴,۷ کیلو اهم به صورت: زرد، بنفش، قرمز یا  $4k7$  یا 472 و

خازن ۵۶ نانو فاراد به صورت: سبز، آبی، نارنجی یا  $56n$  یا 563 و

سلف ۱,۵ میکرو هانری به صورت: قهوه ای، سبز، قرمز یا  $1u5$  یا 152 مشخص می‌نمایند.



جدول پ-۱-۲ نحوه استفاده از رنگ‌ها در تعیین مقدار المان‌ها

رنگ	تلرانس	ضریب	رقم دوم	رقم اول
نقره ای	٪۱۰	۰٫۰۱	-	-
طلایی	٪۵	۰٫۱	-	-
مشکی	٪۲۰	۱	۰	-
قهوه ای	٪۱	۱۰	۱	۱
قرمز	٪۲	۱۰۰	۲	۲
نارنجی	-	۱۰ <sup>۳</sup>	۳	۳
زرد	-	۱۰ <sup>۴</sup>	۴	۴
سبز	٪۰٫۵	۱۰ <sup>۵</sup>	۵	۵
آبی	-	۱۰ <sup>۶</sup>	۶	۶
بنفش	-	-	۷	۷
خاکستری	-	-	۸	۸
سفید	-	-	۹	۹

برای مشخص کردن مقاومت‌های با تلرانس بیش از ٪۲ از چهار نوار (سابقاً گاهی نقطه) رنگی و برای مقاومت‌های دقیقتر از ۵ نوار استفاده میکنند. فاصله یک نوار اندکی از نوارهای دیگر بیشتر است. این نوار مشخص کننده تلرانس المان است. اگر مقاومت (یا خازن یا سلف) را طوری در دست بگیریم

که آن نوار در سمت راست قرار بگیرد، دو

(سه) نوار اول معرف دو (سه) رقم اول، نوار

بعدی ضریب (تعداد صفرها) و نوار آخر

تلرانس را مشخص میکند. برای مثال مقاومت



شکل پ-۱۲-۱ مقاومت ۱۵kΩ±5%

شکل پ-۱۲-۱ یک مقاومت ۱٫۵ کیلو اهمی با تلرانس ٪۵ است، زیرا از جدول پ-۱-۲:

قهوه ای ≡ ۱، سبز ≡ ۵، قرمز ≡ ۰۰، یعنی ۱۵۰۰ و نوار تلرانس طلایی ≡ ٪۵.

یادآوری: در مهندسی، برای نمایش اجزاء<sup>۱</sup> و اضعاف<sup>۲</sup> واحدها از پیشوندهایی استفاده می‌شود.

مفاهیم این پیشوندها در جدول پ-۱-۳ منعکس شده است.

جدول پ-۱-۳ نامگذاری اجزاء و اضعاف واحدها

اجزاء				اضعاف			
نام	نماد	مقدار	PSpice	نام	نماد	مقدار	PSpice
Deci	d	$10^{-1}$	1E-1	Deca	da	$10^1$	1E1
Centi	c	$10^{-2}$	1E-2	Hecto	h	$10^2$	1E2
Milli	m	$10^{-3}$	M, 1E-3	Kilo	k	$10^3$	K, 1E3
Micro	$\mu$	$10^{-6}$	U, 1E-6	Mega	M	$10^6$	Meg, 1E6
Nano	n	$10^{-9}$	N, 1E-9	Giga	G	$10^9$	G, 1E9
Pico	p	$10^{-12}$	P, 1E-12	Tera	T	$10^{12}$	T, 1E12
Femto	f	$10^{-15}$	F, 1E-15	Peta	P	$10^{15}$	1E15
Atto	a	$10^{-18}$	E-18	Exa	E	$10^{18}$	1E18
Zepto	z	$10^{-21}$	E-21	Zetta	Z	$10^{21}$	1E21
Yocto	y	$10^{-24}$	E-24	Yotta	Y	$10^{24}$	1E24

تذکر ۱- تمام اجزاء، همچنین اضعاف کوچکتر از مگا با حروف کوچک، و اضعاف بزرگتر از کیلو

با حروف بزرگ نوشته می‌شوند.

تذکر ۲- در نرم افزار اسپایس حروف بزرگ و کوچک هم ارز هستند. بنابراین برای این که میلی

( $m$ ) با مگا ( $M$ ) اشتباه نشود، آنها را به ترتیب با  $m, M$  و  $meg, Meg, MEG$  نمایش می‌دهند. در ضمن

بجای  $\mu$  از  $u, U$  برای میکرو استفاده می‌شود.

<sup>۱</sup> تقسیمات ده دهی

<sup>۲</sup> ضرایب ده دهی

در مهندسی برق، واژه زمین با توجه به کاربردهای آن دارای معانی متفاوتی است. زمین در یک مدار الکتریکی می‌تواند نقش یک نقطه مبدا را داشته باشد که بر طبق آن بقیه ولتاژهای الکتریکی را اندازه‌گیری می‌کنند. واژه زمین همچنین به مسیری کلی برای بازگشت جریان به منبع نیز اطلاق می‌شود. این واژه در مورد یک اتصال مستقیم به زمین نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک مدار الکتریکی ممکن است به دلایل مختلفی به زمین متصل شده باشد. در مدارهای قدرت این اتصالها معمولاً برای بالا بردن ایمنی و محافظت افراد یا دستگاه‌ها از تأثیرات معیوب بودن عایقکاری هادی‌ها ایجاد می‌شود. اتصال به زمین در مدارهای قدرت از آسیب دیدن عایق‌های مدار در اثر افزایش ولتاژ بین زمین و مدار جلوگیری کرده و این ولتاژ را در یک حد معین محدود می‌کند. از اتصال زمین برای جلوگیری از افزایش الکتریسیته ساکن در هنگام حمل مواد قابل اشتعال یا تعمیر تجهیزات الکترونیکی نیز استفاده می‌کنند. در برخی از انواع تلگراف‌ها و شبکه‌های انتقال زمین به تنهایی نقش یکی از هادی‌ها را ایفا می‌کند و به عنوان مسیر بازگشت جریان به منبع مورد استفاده قرار می‌گیرد با این کار در هزینه ایجاد یک خط جداگانه برای بازگشت جریان صرفه‌جویی می‌شود. در اندازه‌گیری از زمین به عنوان یک پتانسیل الکتریکی ثابت استفاده می‌کنند که با توجه به اختلاف پتانسیل هر قسمت از مدار از زمین میزان پتانسیل آن قسمت را مشخص می‌کنند. یک زمین الکتریکی باید از ظرفیت انتقال جریان مناسبی برخوردار باشد تا بتوان از آن به عنوان مبدا صفر ولتاژ استفاده کرد. معنی واژه زمین یا ارت در برقراری الکترونیکی بسیار گسترده است و حتی ممکن است در وسایل نقلیه‌ای مانند کشتی، هواپیما یا فضاپیما که عملاً اتصال مشترکی با زمین ندارند نیز از این واژه به عنوان پتانسیل صفر استفاده شود. در وسایل الکتریکی نیاز است که پتانسیل بعضی قسمت‌های دستگاه با زمینیکی شود، برای این منظور از اتصال به

زمین یا ارت استفاده می‌شود. اساس زمین کردن بر این است که جرم بزرگ زمین به عنوان پتانسیل صفر-به خصوص در مهندسی برق- در نظر گرفته می‌شود و تمام قسمت‌هایی که به زمین وصل شده‌اند هم پتانسیل زمین شوند، به عبارت دیگر پتانسیل صفر زمین را بگیرند. نوع کیفیت ارتباط دهنده زمین با تأسیسات الکتریکی دارای اهمیت فوق‌العاده زیادی است.

زمین کردن حفاظتی عبارتست از زمین کردن کلیه قطعات فلزی تأسیسات الکتریکی که در ارتباط مستقیم (فلزیافلزی) با مدار الکتریکی قرار ندارند. این زمین کردن بخصوص برای حفاظت اشخاص درمقابل اختلاف سطح تماسی زیاد به کار برده می‌شود. بدین منظور در پست‌های فشار قوی باید تمام قسمت‌های فلزی که در نزدیکی و همسایگی با فشار قوی قرار گرفته‌اند و مکان تماس عمده‌ی یا سهوی با آن‌ها موجود است، به تأسیسات زمینی که برای این منظور احداث شده است (زمین حفاظتی) متصل و مرتبط گردند. این قسمت‌ها عبارتند از ستون‌ها و پایه‌های فلزی، درب‌ها و نرده‌های فلزی، قسمت‌های فلزی دسترس تمام دستگاه‌های اندازه‌گیری، ایزولاتورها، مقره‌های عبور، بخصوص قسمت‌های فلزی که برای کارکردن با دستگاه‌ها باید با آنها لمس کرد و در دست گرفت، مثل چرخ‌های فرمان انواع و اقسام تنظیم‌کننده‌ها و رگولاتور، دسته‌کلیدها و غیره. زیرا در این قسمت‌ها در اثر عبور جریان خیلی کم نیز عضلات دست به طوری منقبض می‌شود که بازکردن و رهایی پیدا کردن از آن غیر ممکن و محال به نظر می‌رسد. بدین منظور و برای جلوگیری از هر حادثه‌ای باید زمین حفاظتی به نحوی تأسیس گردد که قسمتی از مسیر جریان که توسط تماس اعضای بدن انسان اتصالی می‌شود (دست و پا و یا دو دست یا دویا) دارای تفاوت پتانسیل یا افت ولتاژ زیاد نباشد. افت ولتاژ بستگی به شدت جریان و مقاومت مسیر جریان دارد. لذا برای کوچک نگه داشتن افت ولتاژ باید

مقاومت مسیر جریان حتی المقدور کوچک نگه داشته شود. یک نمونه از اتصال ارت در یک پریز برق در شکل زیر دیده می شود.



اتصال ارت در یک پریز برق شهر